



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ»
(ФГБУ «АМП САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ»)

КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА ХОЛМСК

Ул. Портовая, 14-а, г. Холмск, Сахалинской области. 694620,
телефон: 8 (42433) 4-10-33, факс: 5-03-32, www.ampskk.ru, E-mail: KHL@ampskk.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 июля 2022г.

№ 03/02/09

«Требование об удалении затонувшего имущества»

На основании абзаца пятнадцатого ст. 76 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации", устанавливающего функции капитана морского порта по изданию распоряжений, касающихся удаления затонувшего имущества, руководствуясь частью 3 и во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направить органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации Сахалинская область требование об удалении затонувшего имущества согласно описанию ниже.

1. Описание затонувшего имущества, подлежащего удалению:

Название судна, при наличии указывается ИМО номер и позывной	«СДС 005» ИМО-8860664 Позывной-UPRP
Координаты местонахождения судна: Широта Долгота	46°53,93' СШ 141°57,80' ВД
Собственник, права на судно / бесхозяйная вещь	Собственник отсутствует
Данные из реестра судов	Данные отсутствуют
Валовая вместимость судна	353
Тип судна	Среднее добывающее судно
Размерения судна длина/ширина/высота борта (м)	Информация отсутствует
Конструктивные особенности	Надводное водоизмещающее
Состояние объекта	Находится на удалении около 70 метров от

	берега. Части судна выступают над водой
Данные о времени и причинах затопления	В январе 1999 г. у побережья о. Сахалин, в районе населённых пунктов Зырянское и Калинино, выброшено на камни из-за потери хода (на винт намотался трос)
Субъект Российской Федерации	Сахалинская область
Объект расположен в акватории / вне акватории мор. порта	Вне акватории морского порта Холмск
Текстовое описание местонахождения объекта	Татарский пролив, в районе поселка Зырянское
Визуализация судна (да/нет)	Да
Наличие топлива/ГСМ на борту	Отсутствует
Вес судна порожнем (т)	Информация отсутствует
Вес металлического лома (т)	Выявить визуально невозможно. Определить вес металлолома возможно путем взвешивания в процессе утилизации

2. Условия удаления:

2.1 Удалить указанное затонувшее имущество в течение 2023 года.

2.1 В процессе удаления затонувшего имущества, обеспечить безопасность судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды.



В.И. Лидерс